



967 22 67 67



679 632 585

Liqui Moly - 5178 - TAPA FUGAS RADIADOR K PRO-LINE 250

Las pequeñas fugas causadas por impactos de piedras, puntos de soldadura porosos o grietas capilares en el sistema de refrigeración no son fáciles de localizar.

El tapafugas de radiador sella este tipo de fugas por completo y al instante. Además, protege la cámara de combustión contra daños causados por la entrada de refrigerante.

